

### EXAMEN DE REMPLACEMENT - MATIERE DECOUVERTE GENIE DES PROCEDES

#### Exercice 01 (10 Pts).

La cimenterie de Ain El Kebira – Algérie exploite trois matières premières pour la formulation de cru à ciment (une carrière calcaire constituée de trois gradins, un gisement d'argile et un minerai de fer (M.F) acheminé de l'OUANZA-ANABA, dont la composition chimique est donnée dans le tableau suivant:

Composition chimique (%) /Matières	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	MgO	PF
Calcaire gradin 1	10,77	01,11	00,74	47,88	00,61	38,39
Calcaire gradin 2	12,72	02,20	00,82	45,89	00,62	37,41
Calcaire gradin 3	18,10	03,03	01,66	40,07	01,00	34,85
Marne (argile)	34,37	11,98	08,82	18,79	01,35	21,83
Minerai de fer	09,97	09,86	64,54	05,08	00,81	09,54
	Grad 1	Grad2	Grad 3	Proportions dans le mélange		
Proportions	34	33	33	%calcaire %Marne %M.F	80	15
	-	-	-			5

1. Déterminer la composition chimique du mélange ?
2. Déterminer les indices de qualité du mélange ? LSF ; MS, MH et A/F. Conclure
3. Déterminer la composition chimique du clinker ?

Données :

$$\text{Indices de qualité du mélange : } L.S.F = \frac{CaO}{2,8SiO_2 + 1,18Al_2O_3 + 0,65Fe_2O_3} \quad [0,9-0,98] ; \quad M.S$$

$$= \frac{SiO_2}{Al_2O_3 + Fe_2O_3} \quad [1,9-3,2]; \quad A/F = \frac{Al_2O_3}{Fe_2O_3} \quad [1,2-1,5] \text{ et } MH = \frac{CaO}{SiO_2 + Al_2O_3 + Fe_2O_3} \quad [1,7-2,4]$$

#### Exercice 02 (10 Pts)

Compléter et expliquer le procédé FRASCH.




Figure. Procédé FRASCH - Obtention du soufre.

- composition chimique du mélange

1- composition chimique du calcium: Formule finale

$$\textcircled{Q} \quad (\%)_{\text{mélange}} = \left( \frac{(\%)_{\text{CaO}}}{\text{CaO}} \times 34 + \frac{(\%)_{\text{SiO}_2}}{\text{CaO}} \times 33 + \frac{(\%)_{\text{Al}_2\text{O}_3}}{\text{CaO}} \times 33 \right) / 100$$

$$(\%)_{\text{ref}} = (0,87 \times 34 + 12,82 \times 33 + 16,10 \times 33) / 100 \\ = (36,18 + 419,76 + 533,3) / 100$$

$$(\%)_{\text{ref}} = 13,83 \% \quad \text{OK}$$

même principe pour les autres éléments, en heure!

$$\textcircled{Q} \quad (\%)_{\text{MgO}} = (37,74 + 72,6 + 99,99) / 100 = 2,10 \%$$

$$\textcircled{Q} \quad (\%)_{\text{FeO}} = (25,16 + 87,06 + 54,78) / 100 = 1,08 \%$$

$$\textcircled{Q} \quad (\%)_{\text{Al}_2\text{O}_3} = (162,792 + 15,14,37 + 1322,31) / 100 = 44,64 \%$$

$$\textcircled{Q} \quad (\%)_{\text{TiO}_2} = (27,84 + 23,66 + 39) / 100 = 0,742 \%$$

$$\textcircled{Q} \quad (\%)_{\text{P}} = (13,05,16 + 1234,53 + 1180,07) / 100 = 36,89 \%$$

2- composition chimique du mélange

Formule finale:

$$\textcircled{Q} \quad (\%)_{\text{mélange}} = \left[ (\%)_{\text{ref}} \times 100 + (\%)_{\text{P}} \times 15 + (\%)_{\text{P}} \times 1 \right] / 100$$

$$\textcircled{Q10} \quad S_{1,0} = [1106,4 + 515,55 + 49,85]/100 = 167,2\% \text{ page } 02/3$$

$$\textcircled{Q10} \quad S_{2,0} = [168 + 129,2 + 49,3]/100 = 03,97\%$$

$$\textcircled{Q10} \quad T_{1,0} = [81,6 + 132,3 + 322,2]/100 = 5,406\%$$

$$\textcircled{Q10} \quad C_0 = [357,1,8 + 861,85 + 854,7]/100 = 38,08\%$$

$$\textcircled{Q10} \quad M_0 = [59,36 + 99,86 + 4,05]/100 = 0,936\%$$

$$\textcircled{Q10} \quad F_0 = [295,1,8 + 327,45 + 42,7]/100 = 33,86\%$$

2/ Indices de qualité du milje!

$$\textcircled{Q10} \quad LSF = \frac{38,08}{2,8 \times 16,82 + 1,18 \times 3,95 + 0,65 \times 5,40} = \frac{38,08}{46,716 + 4,68 + 3,51} = \frac{38,08}{54,907} = 0,70$$

$$\textcircled{Q10} \quad MS = \frac{16,82}{3,95 + 5,4} = \frac{16,82}{9,35} = 1,78\%$$

$$\textcircled{Q10} \quad A/F = \frac{3,95}{5,406} = 0,738$$

$$\textcircled{Q10} \quad M_H = \frac{38,08}{26,05} = 1,47$$

On conclut que les indices de qualité ne respectent pas les normes exigées par la réglementation.

### 3 - Composition chiffrée du client:

$$\textcircled{D} \quad S_{\text{chiffré}} = \frac{S_{\text{moy}} \times 100}{100 - P_F} \quad \text{(formule générale)}$$

$$\textcircled{O,B} \quad \left( \begin{matrix} S_{\text{chiffré}} \\ 1,3,0 \end{matrix} \right)_{\text{chiffré}} = \cancel{25,05\%} \quad 25,05\%$$

$$\textcircled{O,B} \quad \left( \begin{matrix} P_F \\ 1, P_F \end{matrix} \right)_{\text{chiffré}} = 5,95\%$$

$$\textcircled{O,B} \quad \left( \begin{matrix} 1, C_D \end{matrix} \right)_{\text{chiffré}} = 58,06\%$$

$$\textcircled{O,B} \quad \left( \begin{matrix} F_G \\ 1, F_G \end{matrix} \right)_{\text{chiffré}} = 8,09\%$$

$$\textcircled{O,B} \quad \left( \begin{matrix} O_F \\ 1, O_F \end{matrix} \right)_{\text{chiffré}} = 0,95\%$$

$$\textcircled{O,B} \quad \left( \begin{matrix} O_{\text{moy}} \\ 1, O_{\text{moy}} \end{matrix} \right)_{\text{chiffré}} = \cancel{1,45\%}$$

$$\textcircled{O,B} \quad \left( \begin{matrix} 1, Vg \\ 1, Vg \end{matrix} \right)_{\text{chiffré}} = \cancel{1\%}$$

$$\textcircled{O,B} \quad \left( \begin{matrix} 1, P_E \\ 1, P_E \end{matrix} \right) = (1305,96 + 1234,53 + 1183,05) / 100 = 3689,$$

### 2 - Composition chiffrée du milieye

$$\textcircled{N} \quad \left( \begin{matrix} S_{\text{moy}} \\ \text{milieye} \end{matrix} \right)_{\text{chiffré}} = \left[ \left( S_{\text{moy}} \right)_{\text{chiffré}} \times 80 + \left( S_{\text{moy}} \right)_{\text{moy}} \times 15 + \left( S_{\text{moy}} \right)_{\text{moy}} \times 1 \right] / 100$$