

Exercice N°01 (08Pts)

Une farine d'alimentation d'un four contient 78.5 % de CaCO_3 , 1.2 % de MgCO_3 et 0.4 % combiné comme eau de cristallisation et matières organiques.


- Donner la définition de la perte au feu.
 - Quelle est la perte au feu de cette farine ?

Données en (g/mol): Ca=40; C=12 ; O=16 ; Mg=24.

Exercice N°02 (7 Pts)

On étudie la synthèse de l'ammoniac réalisée industriellement selon la réaction: $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$. On demande de compléter le schéma de la figure 01 pour un flux de N₂ réagi de 221 moles /h et le rapport des flux ($\frac{F_N}{F_H} = ?$). Justifier vos réponses. Nb: les inertes (i*) sont les gaz qui ne réagissent pas (Argon, Méthane).

	Fractions molaires	Mol/h
NH ₃		26.79
N ₂		
H ₂		
i'	0.0580	
Total		



	Fractions molaires	Mol/h
NH ₃	0.2000	
N ₂		
H ₂		
i°	0.069	
Total		

Figure 91: SYNTHESE D'AMMONIAC.

Question de cours N°01 (5 Pts).

Compléter la figure 02 et expliquer étape par étape l'obtention du soufre « S » par le procédé FRASCH.





Figure 02. Procédé FRASCH – Obtention du soufre.


Compte Rendu de l'GP

Exo: 01 / Voil cours. / Parts au Fco = $\text{CH}_4 + \text{F} + \text{Autres organiques} + \text{eau combinée} + \text{CO}_2$
 02 / + parts de fum volatils.

d'après le CaCO_3 :



$$\begin{array}{ccc} 100 & \xrightarrow{\text{44}} & \\ 77,7 & \xrightarrow{\text{PF}_{\text{CO}_2} = \frac{77,7 \times 114}{100}} & = 34,54\% \end{array}$$



$$\begin{array}{ccc} 84 & \xrightarrow{\text{44}} & \\ 1,2 & \xrightarrow{\text{PF}_{\text{CO}_2} = \frac{1,2 \times 114}{84}} & = 0,63\% \end{array}$$

2-3) eau combinée + autre orga = 0,4%

$$TPF = \text{PF}_{\text{CO}_2} + \text{PF}_{\text{CaO}} + \text{PF}_{\text{eau-C+H}_2\text{O}} = 34,54 + 0,63 + 0,4$$

$$\boxed{TPF = 35,57\%} \quad (N)$$

Question de cours:

1/ compléte la figure 02:

étape 01: Forage de 250 à 450 m.

étape 02: Eau bouillante 170°C.

étape 03: Pression de 10 à 15 atm.

0,50

étape 04: Soufre fondue

0,50

étape 05: Soufre fondue

0,50

A/ Obtention du soufre: procédé FRA SCH.

1^{re} étape: On procède d'abord à un forage qui pénètre dans la couche contenant le soufre (250-450m). Un dispositif de tubes concentrique est introduit.

2^{me} étape: Un dispositif de tubes concentrique est introduit. Pour les tubes extérieurs, on introduit sous une pression de 10-15 atm de l'eau bouillante (120°C). Le soufre contenu dans la roche fond et s'assemble au bas du trou de forage.


3^{ème} étape: De l'air comprimé envoyé par le tube central fait remonter le soufre fondu dans l'espace annulaire, entre le tube central et le tube extérieur, jusqu'à la surface où on laisse le soufre se figer en blocs de 4 à 10 m de haut.

NB: La dépense d'énergie est relativement considérable, car il faut environ 15 tonnes sèches chauffée par tonne de soufre. C'est gaz naturel trouvé sur place qui sert de source de chaleur (énergie).

9,50

Concise Ex 2:

page on



at pt ∞ : $\frac{\dot{N}}{NH_3} = \frac{\dot{\phi}}{NH_3} + \frac{\dot{F}}{NH_3}$ per hr reaction.

$$\frac{\dot{F}}{NH_3} = 2 \frac{\dot{N}_2}{NH_3} = 442 \text{ mol/s}$$

done: $\frac{\dot{N}}{NH_3} = 442 + 26,79 = 468,79 \text{ mol/s}$

$$*\frac{\dot{\Phi}}{NH_3}^C = \frac{\dot{\Phi}_t^C}{F_{NH_3}^C} * F_{NH_3}^C \Rightarrow \frac{\dot{\Phi}_t^C}{F_{NH_3}^C} = \frac{\dot{\Phi}}{F_{NH_3}^C} =$$

$$\frac{\dot{\Phi}_t^C}{F_{NH_3}^C} = \frac{468,79}{0,2} = 2343,95 \text{ mol/h}$$

$$*\frac{\dot{\Phi}_t^C}{F_{NH_3}^C} = \frac{\dot{\Phi}_t^C}{F_{NH_3}^C} + F_{NH_3}^C \Rightarrow \frac{\dot{\Phi}_t^C}{F_{NH_3}^C} = 2343,95 * 0,063 = 161,73 \text{ mol/h}$$

$$*\frac{\dot{\Phi}_t^C}{F_{NH_3}^C} = \frac{\dot{\Phi}_t^F}{F_{NH_3}^F} \quad (\text{N}_2 \text{ enters in right pos}).$$

done: $\frac{\dot{\Phi}_t^F}{F_{NH_3}^F} = 161,73 \text{ mol/h}$

$$*\frac{\dot{\Phi}_t^F}{F_{NH_3}^F} = \frac{\dot{\Phi}_t^F}{F_{NH_3}^F} + F_{NH_3}^F \Rightarrow \frac{\dot{\Phi}_t^F}{F_{NH_3}^F} = 161,73 / 0,086 = 1888,49 \text{ mol/h}$$

$$\begin{aligned} \frac{\bar{\Phi}}{t} &= \frac{\bar{\Phi}^B}{NH_3} + \frac{\bar{\Phi}^B}{N_2} + \frac{\bar{\Phi}^B}{H_2} + \frac{\bar{\Phi}^B}{Ar} \\ 3\frac{\bar{\Phi}^B}{N_2} &= \frac{\bar{\Phi}^B}{H_2} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{\bar{\Phi}}{t} = \frac{\bar{\Phi}^B}{NH_3} + \frac{\bar{\Phi}^B}{N_2} + 3\frac{\bar{\Phi}^B}{N_2} + \frac{\bar{\Phi}^B}{Ar}$$

$$\frac{\bar{\Phi}^B}{t} = \frac{\bar{\Phi}^B}{NH_3} + 4\frac{\bar{\Phi}^B}{N_2} + \frac{\bar{\Phi}^B}{Ar}$$

$$\Rightarrow \frac{\bar{\Phi}^B}{t} = \frac{\bar{\Phi}^B - \bar{\Phi}^B}{NH_3} - \frac{\bar{\Phi}^B}{Ar} = \frac{2788144 - 2679 - 16173}{4}$$

$$\boxed{\frac{\bar{\Phi}^B}{N_2} = 649,985 \text{ mol/lB}}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{\bar{\Phi}^B}{H_2} = 3 \cdot \frac{\bar{\Phi}^B}{N_2} = 3 \cdot 649,985 = 1949,95 \text{ mol/lB}}$$

$$\star \frac{\bar{\Phi}^B}{NH_3} = \frac{\bar{\Phi}^B}{t} \cdot F_{NH_3}^B \Rightarrow \boxed{F_{NH_3}^B =} \quad \frac{\frac{\bar{\Phi}^B}{NH_3}}{\frac{\bar{\Phi}^B}{t}} = \frac{649,985}{2788144} = \boxed{0,23}$$

$$\star \frac{\bar{\Phi}^B}{H_2} = \frac{\bar{\Phi}^B}{t} \cdot F_{H_2}^B \Rightarrow \boxed{F_{H_2}^B =} \quad \frac{\frac{\bar{\Phi}^B}{H_2}}{\frac{\bar{\Phi}^B}{t}} = \frac{1949,95}{2788144} = \boxed{0,683 \approx 0,70}$$

Anpt: C:

$$\alpha \quad \boxed{\frac{\bar{\Phi}^C}{N_2} = \frac{\bar{\Phi}^B}{N_2} - \frac{\bar{\Phi}^{N_{2,p}}}{N_2}} = 649,985 - 221 = 428,484 \text{ mol/lB}$$

$$\frac{F^C}{NH_3} = \frac{428,484}{2343,95} \quad \boxed{0,182} \quad \boxed{0,82}$$

$$\alpha \quad \boxed{\frac{\bar{\Phi}^C}{H_2} = \frac{\bar{\Phi}^B}{H_2} - \frac{\bar{\Phi}^{N_{2,p}}}{H_2}}$$

$$\frac{\bar{\Phi}^C}{H_2} = \frac{\bar{\Phi}^B}{H_2} - 3 \cdot \frac{\bar{\Phi}^{N_{2,p}}}{H_2} \Rightarrow \boxed{\frac{\bar{\Phi}^C}{H_2} = 1949,95 - 3 \cdot 221}$$

$$\boxed{\frac{\bar{\Phi}^C}{H_2} = 1286,95 \text{ mol/lB}}$$

$$\star \boxed{\left(\frac{F^C}{H_2} \right) = \frac{\frac{\bar{\Phi}^C}{H_2}}{\frac{\bar{\Phi}^B}{H_2}} = \frac{1286,95}{2343,95} = \boxed{0,85}}$$